

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

"18" июля 2018 г

г. Екатеринбург

Объект: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»

Адрес: Чкаловский район, ул. Караванная, д.11

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта: директора Рябинина Елена Борисовна, зам. директор по АХЧ Грушева Мария Александровна 89022604844, тел: 258-27-21, 258-60-65, факс.258-46-81. УВО по городу Екатеринбургу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области инспектор ООООПОО, старший лейтенант полиции Кучева Светлана Павловна тел: 264-48-69

Произвели обследование: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»

Форма собственности объекта: государственная

Категория объекта: А 3.

Описание объекта:

1. Этажность здания: Общая площадь объекта (территории) составляет 2216,8/(9550) квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 425 метров.

Объект (территория) представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, пол и потолок железобетонные перекрытия. Помещения: спортивный зал, учебные классы, столовая, библиотека, мастерские, подсобные помещения, служебные кабинеты.

Сколько входов - выходов, какими дверьми укреплены, на что закрываются: Входная группа: центральный вход – металлическая дверь, оборудованная одним врезным замком, задвижкой и электромагнитным замком с выводом на пост охраны, имеется кнопка вызова вахтера. Шесть запасных выходов: металлические двери, оборудованные задвижками. Имеется вход на крышу с лестничного марша второго этажа, оборудованный металлическим противопожарным люком, оборудованный одним врезным замком. Подвальное помещение отсутствует.

2. Оконные проемы первого этажа пластиковые: Оконные проемы, расположенные по всему периметру здания – оконные проемы частично деревянные, частично пластиковый стеклопакет с обычным остеклением. На территории бесхозные строения отсутствуют.

Чем укреплены оконные проемы по периметру здания первого этажа: оконные проемы 1 этажа частично частично оборудованы металлическими наружными распашными решетками.

3. Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота): имеется забор со стороны улицы, высотой 2 метра, со стороны частного сектора высотой 1,5 метра, изготовленный из металлической сетки рабицы.

- состояние: со стороны частного сектора забор заваленный

- Сколько выездов на территорию, чем укреплены (ворота, шлагбаум): Имеется 1 въездные ворота, со стороны улицы Караванная, оборудованные замками

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): Имеется 1 калитка оборудованная в воротах, со стороны улицы караванная, оборудованная замком.

4. Наличие видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение – 2 наружных камеры расположенные над центральным входом и во дворе, с записью происходящих событий.

- сколько всего видеокамер: 2 шт.

- сколько из них наружных: 2 шт.

- сколько из них внутренних: 0 шт.

- куда выходит система видеонаблюдения: видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор у поста охраны .

- срок хранения информации, 90 суток.

5. Освещение по периметру территории (достаточно или нет): имеется подсветка здания над центральным входом и на крыше 4 прожектора, а так же дополнительно установлено три столба с лампами ДРЛ, все в исправном состоянии.

6. Система оповещения (имеется или нет): имеется при срабатывании пожарных извещателей /звуковая, речевая, световая (**нужное подчеркнуть**):

имеется система автоматической пожарной сигнализации (обслуживание осуществляет – ООО «ПолиКом-А») и объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пультовую станцию сбора, хранения, анализа полученных с объекта данных расположенной в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» в ФГКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области (обслуживание осуществляет - ООО «Актай-Мониторинг».

7. Система контроля доступа (имеется или нет, где установлена): имеется СКУД установленный при центральном входе, турникет с преграждающей планкой «Антипаника» и считывателем, имеется рамочный металлоискатель.

Наличие металлодетектора на посту охраны, рамочный: нет, ручной: нет.

8. Технические средства охраны:

8.1. Охранная сигнализация (что оборудовано): отсутствует

8.2. Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС: имеется кнопка тревожной сигнализации расположенная на посту вахты с выводом на ПЦО ООО ЧОО «Оспас-2».

8.3. Обслуживающая организация: ООО ЧОО «Оспас-2».

9. Физическая охрана:

вахтер с 08.00 до 18.00, сторож с 18.00 до 08.00, в выходные и праздничные дни сторож круглосуточно, средства связи – стационарный телефон

10. Наличие паспорта безопасности объекта имеется, дата согласования 15.03.2018г. По какому постановлению ПП РФ № 1235 от 07.10.2017г

Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности) Три.

Наличие инструкции по действиям персонала объекта при возникновении ЧС и террористической угрозы имеются.

Наличие телефонов экстренных служб (МВД, МЧС, ФСБ, аварийно спасательные службы) имеются.

11. Примечание: Памятка по антитеррору и по правилам пользования КТС вручена.

Для усиления инженерно-технической укреплённости объекта (обособленного помещения) необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия: предлагаем	Срок исполнения
1	Установить дополнительные камеры наружного видеонаблюдения, размещение их должно обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных должно осуществляться не менее 30 суток	По выделению финансирования
2	Оборудовать входную группу системой контроля и управления доступом (видеодомофон с электромагнитными замками).	По выделению финансирования
3	Дополнительно оборудовать объект охранным освещением по периметру территории	По выделению финансирования
4	Оборудовать объект системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта и ЧС. Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте.	По выделению финансирования
5	Для обеспечения общественного порядка, рекомендуем обеспечить охрану с помощью лицензированной охранной организацией.	По выделению финансирования
6	Проводить инструктажи с персоналом объекта по действиям при обнаружении подозрительных, бесхозных предметов (ВВ, ВУ), а также при угрозе проведения террористического акта.	Ежедневно
7	Провести ремонт ограждения со стороны частного сектора.	По выделению финансирования

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в -х экземплярах.

Члены комиссии:

Памятки получены

Зав. Звукот...

Инспектор ООО ОПО
УВО по г.Екатеринбургу



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(подпись)

С.П. Кучева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 680520180065859554254988318067914125794009671656

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 05.12.2022 по 05.12.2023