

Приложение № 3
к приказу УВО по городу
Екатеринбургу - филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России
по Свердловской области»
от «29» декабря 2020г. № 531

А К Т
Обследования инженерно-технической укрепленности объекта

" 29 " июля 2021г.

г. Екатеринбург

Объект: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»;
Адрес: Чкаловский район, ул. Караванная, д.11.

Комиссия в составе представителей:

- 1) представитель объекта: директор Солнцева Наталья Васильевна, тел: 258-27-21, зам. директора Грошева Мария Александровна 89022604844;
- 2) представитель УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (далее «УВО»): старший инспектор ООООПОО капитан полиции Кучева Светлана Павловна, тел. 297-10-50;

Произвели обследование: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»

Категория объекта: А 3 (согласно Р 063-2017).

Форма собственности объекта: муниципальная.

Краткая характеристика объекта:

Принадлежность объекта недвижимости: областная собственность.

Место расположение на местности: Объект расположен на пересечении улиц Пархоменко и Караванная, в районе частного сектора, в направлении микрорайона Рудный. Прилегающие объекты к зданию: с южной стороны расположена автодорога по улице Караванная, с северной стороны жилые дома частного сектора, с восточной стороны здание автосервиса и автодорога по улице Пархоменко, с западной стороны автодорога по улице Кутузова.

Подъездные пути: центральный вход расположен во дворе территории школы с южной стороны здания, центральные ворота и калитка расположены со стороны улицы Караванная, заезд со стороны улицы Караванная.

Инженерно-техническая укрепленность:

Общая площадь объекта составляет:

Площадь здания – 9550,00 м²;

Площадь земельного участка – 2216,8 м²;

Протяженность периметра территории составляет 365 метров.

Здание 1939г года постройки.

1. Описание объекта:

Объект (территория) представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, пол и потолок деревянные перекрытия.

Помещения: спортивный зал, учебные классы, столовая, библиотека, мастерские, подсобные помещения, служебные кабинеты.

Входные группы: центральный вход, расположен с северной стороны здания – металлическая дверь, оборудованная одним врезным замком, задвижкой и электромагнитным замком, домофоном с выводом на пост охраны, имеется кнопка вызова вахтера.

Эвакуационные и запасные выходы:

Пять эвакуационных выходов: 1 дверь с южной стороны здания, 4 с северной стороны здания, все двери металлические, оборудованные задвижками.

Вход в пищеблок с северной стороны здания двери металлические, оборудованные задвижками.

Имеется вход на крышу с лестничного марша второго этажа, оборудованный металлическим противопожарным люком, оборудованный одним врезным замком.

Подвальное помещение отсутствует.

Оконные проемы, расположенные по всему периметру здания – оконные проемы частично деревянные, частично пластиковый стеклопакет с обычным остеклением.

На территории бесхозные строения отсутствуют.

2. Назначение объекта: образовательное учреждение.

3. Наличие ограждения имеется забор по всему периметру территории школы, высотой 2,5 метра, изготовленный из металлических решетчатых панелей (3D), диаметр прутков 4мм., состояние: удовлетворительное.

- Сколько выездов на территорию, чем укреплены (ворота, шлагбаум): на территорию имеется один въезд, оборудованный распашными металлическими воротами со стороны ул. Караванной, оборудованные одним навесным замком и электроприводом.

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): имеется две калитки: центральная рядом с воротами, запасная за остановкой «Инженера Алиева», по ул. Караванной, оборудованные по одному навесному замку и задвижкой. Центральная калитка дополнительно оборудована электромагнитным замком и домофоном.

4. Наличие КПП: один пост охраны вахты, в холле первого этажа около центрального входа. Помещение охраны имеется № 101 на первом этаже.

- система контроля доступа: установлен электромагнитный замок и домофон на центральной входной группе и на центральной калитке с выводом на пост охраны.

- обслуживающая организация: Караванное обслуживание

- оснащение объекта ручными и стационарными металлоискателями: имеется 1 ручной металлоискатель.

- досмотр автотранспорта: нет;

- наличие пропускной системы: работники и обучающиеся – визуально, посетители объекта - по документу, удостоверяющему личность, с записью в книге регистрации посетителей.

5. Наличие видеонаблюдения: Система видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение всего 12 шт. – 7 наружных камеры, расположенных по периметру здания и 5 внутренних.

- сколько всего видеокамер: 12/ рабочих 12 шт.

- сколько из них наружных: 7 шт.

- сколько из них внутренних: 5шт.

- куда выходит система видеонаблюдения: видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор поста вахты.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения – запись происходящих событий, сохраняется на жестком диске 16 дней, расположенном на посту вахты.

Обслуживающая организация: Караванские обслуживания

6. Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: отсутствует.

7. Пожарная сигнализация: имеется система автоматической пожарной сигнализации (обслуживание осуществляет – ООО «ПолиКом-А») и объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пультовую станцию сбора, хранения, анализа полученных с объекта данных расположенной в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» в ФГКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области (обслуживание осуществляет - ООО «Актай-Мониторинг».

8. Освещение территории: имеется подсветка здания над каждым входом, 1 прожектор во дворе здания, 2 со стороны входа на территорию, 3 со стороны улицы Караванной и 1 со стороны ул. Кутузова, все в исправном состоянии, но не достаточно по всей прилегающей территории.

9. Оснащенность техническими средствами охраны:

9.1. Охранная сигнализация: отсутствует;

9.2. Оборудована тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Екатеринбургу: стационарная кнопка на посту вахты,

- Наличие брелков: имеется 2 брелка, один на посту охраны, второй у зам по АХЧ.

- Перечень установленного оборудования: Приток-А-КОП-02.4, Астра 321-Т. Астра-РИ-М РПДК, Астра –РИ-М РР, РБП Юпитер-9132, АКБ 7.0 А/ч.

- Дата введения ТСО в эксплуатацию: март 2020 года.

- Как произведен монтаж шлейфов сигнализации (скрытно, кабель канале, открытым способом): провода проложены в кабель - канале.

- Требуется доблокировка /капитальный ремонт: не требуется.

- Обслуживающая организация: ООО ЧОО «Оспас-2».

- Дата проведения последнего регламента ТСО на объекте: июль 2021 г.

10. Организация физической охраны: вахтер с 07.30 до 17.30, сторож с 17.30 до 07.30, в выходные и праздничные дни сторож круглосуточно,

- вооружение и спецсредства – отсутствуют,

- средства связи – стационарный телефон.

11. Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет): имеется, помещении № 101

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) нет

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) нет

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) есть (брелок)

12. Паспорта безопасности объекта (в наличии, разработке, отсутствует) имеется, дата согласования 04.02.2020г. По какому постановлению ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006. Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности) 3(Три).

Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности заместитель директора по АХР
Грошева Мария Александровна, приказом № 164 от 07.09.2020г.

Наличие инструкции (положения) по пропускному режиму есть
Наличие плаката по антитеррору, где размещен в холле 1 эт.
Наличие телефонов экстренных служб (МВД, МЧС, ФСБ, ВНГ, аварийно спасательные службы) есть
Наличие памятки по действиям при обнаружении бесхозных предметов, взрывчатых веществ есть

Рекомендации по ранее выявленным и не устраненным недостаткам согласно требований ПП № 1006:

1. Оборудовать объект охранной сигнализацией (окна 1-го этажа, двери запасных выходов и в подвальные помещения) с выводом в помещение охраны - до декабря 2021г. _____
2. Оборудовать объект системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта и ЧС с выводом в помещение охраны до декабря 2021г _____
3. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений, имеющих право на создание ведомственной охраны с открытым пунктом № 7 в лицензии - до декабря 2021г. _____
4. Установить дополнительное освещение территории (спортивной площадки и по периметру ограждения 5 шт.) - до декабря 2021г _____

Рекомендации по вновь выявленным недостаткам согласно требований ПП № 1006:

1. Оборудовать ограждение территории охранной периметральной сигнализацией с выводом на пост (помещение) охраны (не менее 2,5 метра) (в соответствии с п.25 пп.а) ПП РФ № 1006 и п.4.1 Рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» ФСВНГ РФ) - два финансовых года.
2. Привести ограждение территории (в соответствии с п.17 пп.а) ПП РФ № 1006 и п.3.1 Рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» ФСВНГ РФ), высотой 2,5 метра - два финансовых года.
3. Продублировать монитор видеонаблюдения в помещение охраны - до декабря 2021г.
4. Увеличить объем жесткого диска, с сохранением информации до 30 суток.

Устраненные недостатки за период 2020-2021 учебного года:

1. Оборудован объект передачей тревожного сообщения в подразделения ФСВНГ (вневедомственную охрану) – выполнено в 2020г
2. Оборудовано помещение охраны № 101 на первом этаже – 2021г. _____
3. Установлена СКУД (электромагнитный замок с видеодомофоном, с выводом на пост охраны) на центральный вход, и центральную калитку. – 2021г.
4. Приобретен ручной металлоискатель – 2021г.
5. Дооборудован объект системой наружного (7 шт.) и внутреннего (5 шт.) видеонаблюдения, с выводом на пост(помещение) охраны -2021г

Представитель УВО _____

/С.П. Кучева/

Представитель объекта _____



1. И.И. Дроздова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022