

Акт обследования объекта образования

" 18 " июля 2022г.

г. Екатеринбург

Объект: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»;

Адрес: Чкаловский район, ул. Караванная, д.11.

Комиссия в составе представителей:

- 1) представитель объекта: директор Солнцева Наталья Васильевна, тел: 258-27-21, зам. директора Грошева Мария Александровна 89022604844;
- 2) представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (далее «УВО»): инспектор ООООПО капитан полиции Кучева Светлана Павловна, тел. 297-10-50;

Произвели обследование: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»

Категория объекта: А 3.

Форма собственности объекта: муниципальная.

Краткая характеристика объекта:

Принадлежность объекта недвижимости: областная собственность.

Место расположение на местности: Объект расположен на пересечении улиц Пархоменко и Караванная, в районе частного сектора, в направлении микрорайона Рудный. Прилегающие объекты к зданию: с южной стороны расположена автодорога по улице Караванная, с северной стороны жилые дома частного сектора, с восточной стороны здание автосервиса и автодорога по улице Пархоменко, с западной стороны автодорога по улице Кутузова.

Подъездные пути: центральный вход расположен во дворе территории школы с южной стороны здания, центральные ворота и калитка расположены со стороны улицы Караванная, заезд со стороны улицы Караванная.

Инженерно-техническая укрепленность:

Общая площадь объекта составляет:

Площадь здания – 9550,00 м²;

Площадь земельного участка – 2216,8 м²;

Протяженность периметра территории составляет 365 метров.

Здание 1939г года постройки.

1. Описание объекта:

Объект (территория) представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, пол и потолок деревянные перекрытия.

Помещения: спортивный зал, учебные классы, столовая, библиотека, мастерские, подсобные помещения, служебные кабинеты.

Входные группы: центральный вход, расположен с северной стороны здания – металлическая дверь, оборудованная одним врезным замком, задвижкой и электромагнитным замком, домофоном с выводом на пост охраны, имеется кнопка вызова вахтера.

Эвакуационные и запасные выходы:
Пять эвакуационных выходов: 1 дверь с южной стороны здания, 4 с северной стороны здания, все двери металлические, оборудованные задвижками.
Вход в пищеблок с северной стороны здания двери металлические, оборудованные задвижками.

Имеется вход на крышу с лестничного марша второго этажа, оборудованный металлическим противопожарным люком, оборудованный одним взрывным замком. Подвальное помещение отсутствует.
Оконные проемы, расположенные по всему периметру здания – оконные проемы частично деревянные, частично пластиковые стеклопакет с обычным остеклением. На территории бесхозные строения отсутствуют.

2. Назначение объекта: образовательное учреждение.

3. Наличие ограждения: имеется забор по всему периметру территории школы, высотой 2,5 метра, изготовленный из металлических решетчатых панелей (ЗД), диаметр прутьев 4мм, состояние: удовлетворительное.

- Сколько выездов на территорию, чем укреплены (ворота, шлагбаум): на территорию имеется один въезд, оборудованный распашными металлическими воротами со стороны ул. Караванной, оборудованные одним навесным замком и электроприводом.

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): имеется две калитки: центральная рядом с воротами, запасная за остоновкой «Инженера Алиева», по ул. Караванной, оборудованные по одному навесному замку и задвижкой. Центральная калитка дополнительно оборудована электромагнитным замком и домофоном.

4. Наличие КИП: один пост охраны вахты, в холле первого этажа около центрального входа. Помещение охраны имеется № 101 на первом этаже.

- система контроля доступа: установлен электромагнитный замок и домофон на центральной входной группе и на центральной калитке с выводом на пост охраны. - обслуживающая организация: ИП Рабцова

- оснащение объекта ручными и стационарными металлоискателями: имеется 1 ручной металлоискатель.

- досмотр автотранспорта: нет;

- наличие пропускной системы: работники и обучающиеся – визуально, посетители объекта - по документу, удостоверяющему личность, с записью в книге регистрации посетителей.

5. Наличие видеонаблюдения: Система видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение всего 12 шт. – 7 наружных камер, расположенных по периметру здания и 5 внутренних.

- сколько всего видеокамер: 12/ рабочих 12 шт.

- сколько из них наружных: 7 шт.

- сколько из них внутренних: 5 шт.

- куда выходит система видеонаблюдения: видеонаблюдение в онлайн-режиме выводится на монитор поста вахты.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения – запись происходящих событий, сохраняется на жестком диске 21 день, расположенном на посту вахты.

Обслуживающая организация: ИП Рабцова

6. Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется с выводом в помещение (пост) охраны.

7. Пожарная сигнализация: имеется система автоматической пожарной сигнализации (обслуживание осуществляет – ООО «ПолиКом-А») и объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пультовую станцию сбора, хранения, анализа полученных с объекта данных расположенной в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» в ФГКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области (обслуживание осуществляет - ООО «Актай-Мониторинг».

8. Освещение территории: имеется подсветка здания над каждым входом, 1 прожектор во дворе здания, 2 со стороны входа на территорию, 3 со стороны улицы Караванной и 1 со стороны ул. Кутузова, все в исправном состоянии, но не достаточно по всей прилегающей территории .

9. Оснащенность техническими средствами охраны:

9.1. Охранная сигнализация: отсутствует;

9.2. Оборудована тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Екатеринбург: стационарная кнопка на посту вахты,

- Наличие брелков: имеется 2 брелка, один на посту охраны, второй у зам по АХЧ.

- Обслуживающая организация: ООО ЧОО «Оспас-2».

10. Организация физической охраны: ООО ЧОО «Дивизион»

наличие лицензии с открытым п. № 7, есть

- сколько постов, где расположены: один в холле первого этажа около центральной входной группы;

- наличие КТС на посту: стационарная, наличие брелков 2шт. у охраны и у зам по АХЧ

- часы охраны круглосуточно.

- вооружение и спецсредства – отсутствуют,

- средства связи – стационарный телефон.

11. Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет): имеется, помещения № 101

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) имеется

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) нет

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) есть (брелок)

12. Паспорта безопасности объекта (в наличии, разработке, отсутствует) имеется, дата первого акта категорирования 10.01.2020г, дата согласования паспорта 04.02.2020г. По какому постановлению ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006. Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности) 3(Три).

Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности заместитель директора по АХР Грошева Мария Александровна, приказом № 164 от 07.09.2020г.

Наличие инструкции (положения) по пропускному режиму есть

Наличие плаката по антитеррору, где размещен в холле 1 этажа

Наличие телефонов экстренных служб (МВД, МЧС,ФСБ, ВНГ, аварийно спасательные службы) есть

Наличие памятки по действиям при обнаружении бесхозных предметов, взрывчатых веществ есть

Рекомендации по ранее выявленным и не устраненным недостаткам согласно требований ПП № 1006: отсутствуют.

Рекомендации по ранее выявленным и не устраненным недостаткам согласно требованиям III № 1006 срок которых не истек:

1. Оборудовать объект охранной сигнализацией (окна 1-го этажа, двери запасных выходов и в подвальные помещения) с выводом в помещение охраны - срок до декабря 2022г.
2. Увеличить объем жесткого диска, с сохранением информации до 30 суток - срок до декабря 2023г.

Устраненные недостатки за период 2021-2022 учебного года:



1. Обеспечена охрана объекта сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений, имеющих право на создание ведомственной охраны с открытым пунктом № 7 в лицензии - 01.06.2022г.
2. Оборудовано объект системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта и ЧС с выводом в помещение охраны - ноябрь 2021г
3. Перенесен монитор видеонаблюдения в помещение охраны - октябрь 2021г.

РЕКОМЕНДАЦИИ:



1. Привести отражение терптории (в соответствии с п.3.1 Рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» ФСВНТ РФ), высотой 2,5 метра.
2. Рекомендую установить дополнительное освещение на спортивной площадке.

Проведен инструктаж на тему антитеррористической безопасности объекта, особое внимание уделено знанию правил пользования техническими средствами охраны, места их расположения на объекте, а также наличие и знание инструкций по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

Руководитель (представитель) объекта
М.П.

 (подпись)
 (Ф.И.О.)

УВО по городу Екатеринбург-
филиала ФКУ «УВО ВНТ России
по Свердловской области»

 (подпись)
 (Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 680520180065859554254988318067914125794009671656

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 05.12.2022 по 05.12.2023