

АКТ ПРОВЕРКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

« 26 » июня 2024 года

г. Екатеринбург

Объект: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»;

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Караванная, д.11.

Комиссия в составе представителей:

1. Представитель объекта: директор Солнцева Наталья Васильевна, тел. 258-27-21;8(908)903-89-66
2. Инспектор ООООПОУ УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» старший лейтенант полиции – Маслов Дмитрий Юрьевич, тел. 227-20-50; 8(952)146-55-38

Произвели обследование: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа №5»

Категория объекта: А3.

Форма собственности: областная собственность.

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен на пересечении улиц Пархоменко и Караванная, в районе частного сектора, в направлении микрорайона Рудный. Прилегающие объекты к зданию: с южной стороны расположена автодорога по улице Караванная, с северной стороны жилые дома частного сектора, с восточной стороны автодорога по улице Кутузова.

Центральный вход расположен во дворе территории школы с северной стороны здания, центральные ворота и калитка расположены со стороны улицы Караванная, заезд со стороны улицы Караванная.

Инженерно-техническая укрепленность:

Общая площадь объекта (территории) составляет:

Площадь здания - 2216,8 квадратных метров;

Площадь земельного участка – 9550 квадратных метров;

Протяженность периметра территории составляет 365 метров.

Здание 1939 года постройки.

1. Описание объекта:

Объект (территория) представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, пол и потолок деревянные перекрытия.

Помещения: спортивный зал, учебные классы, столовая, библиотека, мастерские, подсобные помещения, служебные кабинеты.

Входные группы: центральный вход, расположен с северной стороны здания – металлическая дверь, оборудованная одним врезным замком, задвижкой и электромагнитным замком, видеодомофоном с выводом на пост охраны, имеется кнопка вызова вахтера.

Эвакуационные и запасные выходы:

Пять эвакуационных выходов: 1 дверь с южной стороны здания, 4 с северной стороны здания, все двери металлические, оборудованные задвижками.

Вход в пищеблок с северной стороны здания двери металлические, оборудованные задвижками.

Имеется вход на крышу с лестничного марша второго этажа, оборудованный металлическим противопожарным люком, оборудованный одним врезным замком и противопожарная вертикальная лестница, установленная на фасаде здания с северной стороны здания.

Подвальное помещение отсутствует.

Оконные проемы, расположенные по всему периметру здания – оконные проемы, пластиковый стеклопакет, частично деревянные с обычным остеклением, решеток нет.

На территории бесхозные строения отсутствуют.

2. Назначение объекта: образовательное учреждение.

3. Наличие ограждения: имеется забор по всему периметру территории школы, высотой 2,5 метра, изготовленный из металлических решетчатых панелей (3D), диаметр прутков 4мм., состояние: отличное, установлен в июле 2019 года.

- Сколько въездов на территорию, чем укреплены: на территорию имеется один въезд, оборудованный распашными металлическими воротами со стороны ул. Караванной, оборудованные электроприводом и одним навесным замком.

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): имеется две калитки: одна рядом с воротами, вторая за остановкой «Инженера Алиева», по ул. Караванной, оборудованные по одному навесному замку и задвижкой. Центральная калитка дополнительно оборудована электромагнитным замком и видеодомофоном.

4. Наличие КПП: один пост охраны, вахты, в холле первого этажа около центрального входа. Помещение охраны имеется № 101 на первом этаже.

- система контроля доступом: установлен электромагнитный замок и видеодомофон на центральной входной группе и на центральной калитке с выводом на пост охраны;

- обслуживающая организация: ИП Русаков В.В. (заключаются разовые договора на момент оказания услуг, по заявке образовательной организации);

- оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями: имеется 1 ручной металлоискатель и 1 стационарный рамочный металлодетектор;

- досмотра автотранспорта: нет;

- наличие пропускной системы: работники и обучающиеся – визуально, посетители объекта – по документу, удостоверяющему личность, с записью в книге регистрация посетителей.

5. Наличие видеонаблюдения: система видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение всего 16 шт. – 9 наружных камер, расположенных по периметру здания и 7 внутренних.

- сколько всего видеокамер: 16/ рабочих 16 шт.

- сколько из них наружных: 9 шт.

- сколько из них внутренних: 7 шт.

- куда выходит система видеонаблюдения: видеоизображение с 12 шт. наружных и 5 шт. внутренних в онлайн-режиме выводится на монитор поста охраны, видеоизображение с 2 шт. наружных и 2 шт. внутренних в онлайн-режиме выводится на монитор в кабинете директора № 106.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения – запись происходящих событий, сохраняется на жестком диске 40 дней, расположенном на посту охраны, в кабинете № 106 запись сохраняется на жестком диске 90 дней.

Обслуживающая организация: ИП Русаков В.В. (заключаются разовые договоры по заявке образовательной организации).

6. Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется с выводом в помещение (пост) охраны.

7. Пожарная сигнализация: имеется система автоматической пожарной сигнализации (обслуживание осуществляет – ООО «ПолиКом-А») и объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пультовую станцию сбора, хранения, анализа полученных с объекта данных расположенной в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» в ФГКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области (обслуживание осуществляет - ООО «Актай-Мониторинг».

8. Освещение территории: имеется подсветка здания над каждым входом, 3-прожектора во дворе здания, 2 со стороны входа на территорию, 3 со стороны улицы Караванной и 1 со стороны ул. Кутузова, все в исправном состоянии.

9. Оснащенность техническими средствами охраны:

9.1. Охранная сигнализация: отсутствует;

9.2. Оборудована тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Екатеринбург: стационарная кнопка на посту вахты;

- Наличие брелков: имеется 3 брелка, один на посту охраны, второй у директора, третий у дежурного администратора;

- Обслуживающая организация: ООО ЧОО «ОСПАС-2».

10. Организация физической охраны: ООО ЧОО «Альянс»

наличие лицензии с открытым п. № 7 – есть;

- сколько постов, где расположены: одни в холле первого этажа около центральной входной группы;

- часы охраны круглосуточно;

- вооружение и спецсредства – отсутствуют;

- средства связи – стационарный телефон.

11. Помещение для охраны на 1 этаже: имеется, помещение №101

В помещении для охраны система видеонаблюдения: имеется;

В помещении для охраны система ОС: нет;

В помещении для охраны система КТС: имеется (брелок).

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории):

1. Электрощитовая, расположенная на 1 этаже в коридоре около спортзала.

2. Теплопункт расположен в здании 1 этажа, с отдельным входом с восточной стороны здания.

3. Актный/спортивный зал расположен на 1 этаже здания.

4. Столовая расположена на 1 этаже здания.

12. Паспорта безопасности объекта: имеется, дата первого акта категорирования – 10.01.2020г., дата согласования паспорта безопасности объекта (территории) 04.02.2020г. По постановлению ПП РФ от 02.08.2019г. №1006 присвоена категория объекта (согласно паспорта безопасности) 3 (Три).

Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности – директор Солнцева Наталья Васильевна, приказом № 9/3 от 10.01.2024.

Наличие инструкции (положения по пропускному режиму – есть;

Наличие плаката по антитеррору, где размещен – в холле 1 этажа;

Наличие телефонов экстренных служб (МВД, МЧС, ФСБ, ВНГ, аварийно-спасательные службы) – есть;

Наличие памятки по действиям при обнаружении бесхозных предметов, взрывчатых веществ – есть.

13. Ранее выявленные недостатки согласно требованиям ПП №1006.:

1. Оборудовать объект системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта и ЧС с выводом в помещение охраны, срок до декабря 2021г.

2. Оборудовать объект охранной сигнализацией (окна 1-го этажа, второго этажа вблизи пожарных лестниц, двери запасных выходов и в подвальные помещения) с выводом на пост охраны, срок до декабря 2022г.

3. Оборудовать помещение охраны на первом этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, срок до декабря 2020г

4. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений, имеющих право на создание ведомственной охраны с открытым пунктом № 7 в лицензии, срок до декабря 2020г.

5. Оборудовать объект передачей тревожного сообщения в подразделения ФСВНГ (вневедомственную охрану), срок до сентября 2020г.

6. Установить дополнительное освещение территории (спортивной площадки и по периметру ограждения 5 шт.), срок до мая 2020г.

7. Установить СКУД (электромагнитный замок с видеодомофоном, с выводом на пост охраны) на центральный вход, ворота и 2 калитки. 3 заключить договор на техническое обслуживание СКУД, срок до декабря 2021г.

8. Оснастить объект ручными металлоискателями, срок до декабря 2020г.

9. Дооборудовать объект системой 7 наружного и 5 внутреннего видеонаблюдения, с выводом на пост(помещение) охраны, с сохранением информации до 30 суток. Заключить договор на техническое обслуживание, срок до декабря 2021г.

14. Устраненные недостатки, по ранее выявленным недостаткам согласно требованиям ПП №1006:

1. Оборудовать объект системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта и ЧС с выводом в помещение охраны.
2. Оборудовать помещение охраны на первом этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации.
3. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений, имеющих право на создание ведомственной охраны с открытым пунктом № 7 в лицензии.
4. Оборудовать объект передачей тревожного сообщения в подразделения ФСВНГ (вневедомственную охрану).
5. Установить дополнительное освещение территории (по периметру ограждения 5 шт.).
6. Установить СКУД (электромагнитный замок с видеодомофоном, с выводом на пост охраны) на центральный вход, ворота и 2 калитки. 3 заключить договор на техническое обслуживание СКУД.
7. Оснастить объект ручными металлоискателями.
8. Дооборудовать объект системой 7 наружного и 5 внутреннего видеонаблюдения, с выводом на пост(помещение) охраны, с сохранением информации до 30 суток. Заключить договор на техническое обслуживание.
9. Установить дополнительное освещение территории (спортивной площадки).

15. Ранее выявленные и не устранённые недостатки согласно требованиям ПП №1006, срок которых истек:

1. Оборудовать объект охранной сигнализацией (окна 1-го этажа, второго этажа вблизи пожарных лестниц, двери запасных выходов и в подвальные помещения) с выводом на пост охраны.

Рекомендации по вновь выявленным недостаткам согласно требованиям ПП № 1006:

не выявлено

Руководитель (представитель) объекта

УВО по городу Екатеринбургу –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

 Н.В. Солнцева

 Д.Ю. Маслов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923304

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025