

АКТ готовности образовательной организации  
в Свердловской области к 2026/2027 учебному году

«30» 06 2026 года

г. Екатеринбург

Наименование объекта: ГБОУ СО «Свердловская школа №5»  
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Кавказская, д. 11  
Комиссия в составе представителей:  
Представителя объекта: директор Свиныч Наталья Валентиновна

тел.: 8-908-903-89-66

1. Инспектора ОООПОО, УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» младшего лейтенанта полиции Решилиной Ю.С.

2.

Описание объекта

Однорельно стоящее двухэтажное кирпичное здание  
под номером 1939.

Наличие ограждения по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояние ограждения):

Металлический решётчатый (3D), 2,5 м

Наличие КПП (где расположено):

нет

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: 16 шт

- сколько из них наружных: 9 шт

- сколько из них внутренних: 7 шт

- куда выходит система видеонаблюдения: на пост охраны

- срок хранения информации, в сутках: 90 дней

Освещение по периметру территории (достаточно или нет): достаточное

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): имеется

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет): имеется

Система контроля управления доступом (имеется/нет, где установлена): имеется

Наличие металлодетектора: рамочный – ☒, ручной – ☒.

Исправность - да ☒, нет ☐.

На момент проверки подключен – да ☒, нет ☐.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано): нет

- автономная с выводом на пост охраны:

- с выводом на охранную организацию (какую):

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС: 1 шт

- наличие брелоков: 3 шт

- с выводом на охранную организацию (какую): на ПСО № 8 УВД по

городу Свердловску

Физическая охрана:

- наименование организации: ООО ОА «Гаранты»

- сколько постов, где расположены: 1 пост на 1 этаж



- часы охраны: круглосуточно

Информационные стенды: имеется

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже: (да, нет): да

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет): да

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет): нет

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет): да

В ходе проверки установлено следующее:

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден/подписан (дата): 10.01.2020г., 28.04.2025г.

Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности): категория № 3 (Третья)

Паспорт безопасности (в наличии, утвержден, дата): 04.02.2020г., 09.07.2025г.

Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требований постановления Правительства РФ №1006 истек ( 2 финансовых года с даты первого акта категорирования, указать дату акта обследования и категорирования если срок истек):

1. Обнаружены объекты охраны, срок по которым согласно требований постановления Правительства РФ №1006 истек ( 2 финансовых года с даты первого акта категорирования, указать дату акта обследования и категорирования если срок истек):

Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требований постановления Правительства РФ № 1006 не истек:

Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требований постановления Правительства РФ №1006 :

Вновь выявленные недостатки согласно требований постановления Правительства РФ №1006:

Рекомендации:

Члены комиссии:

Представитель УВО по городу Екатеринбург филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Руководитель объекта (уполномоченное лицо)

Решеткин, И.С. (Ф.И.О.) И.С. Решеткин (подпись)  
Семин, А.А. (Ф.И.О.) А.А. Семин (подпись)  
ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» (Ф.И.О.) А.А. Семин (подпись)



# АКТ обследования объекта

г. Екатеринбург

« 30 » сентября 2026 года

Объект: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5»;  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Караванная, д.11.

Комиссия в составе представителей:

1. Представитель объекта: директор Солнцева Наталья Васильевна, тел. 258-27-21; 8(908)903-89-66.
2. Инспектор ООООПОО УВО по городу Екатеринбургу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» младший лейтенант полиции – Решилина Юлия сергеевна, тел. 8(922)611-88-07.

Произвели обследование: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа №5»

Категория объекта: АЗ.

Форма собственности: областная собственность.

## Краткая характеристика объекта:

Объект расположен на пересечении улиц Пархоменко и Караванная, в районе частного сектора, в направлении микрорайона Рудный. Прилегающие объекты к зданию: с южной стороны расположена автодорога по улице Караванная, с северной стороны жилые дома частного сектора, с восточной стороны автодорога по улице Кутузова. Центральный вход расположен во дворе территории школы с северной стороны здания, центральные ворота и калитка расположены со стороны улицы Караванная, заезд со стороны улицы Караванная.

## Инженерно-техническая укрепленность:

Общая площадь объекта (территории) составляет:

Площадь здания - 2216,8 квадратных метров;

Площадь земельного участка – 9550 квадратных метров;

Протяженность периметра территории составляет 365 метров.

Здание 1939 года постройки.

### 1. Описание объекта:

Объект (территория) представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, пол и потолок деревянные перекрытия.

Помещения: спортивный зал, учебные классы, столовая, библиотека, мастерские, подсобные помещения, служебные кабинеты.

Входные группы: центральный вход, расположен с северной стороны здания – металлическая дверь, оборудованная одним врезным замком, задвижкой и электромагнитным замком, видеодомофоном с выводом на пост охраны, имеется кнопка вызова вахтера.

Эвакуационные и запасные выходы:

Пять эвакуационных выходов: 1 дверь с южной стороны здания, 4 с северной стороны здания, все двери металлические, оборудованные задвижками.

Вход в пищеблок с северной стороны здания двери металлические, оборудованные задвижками. Имеется вход на крышу с лестничного марша второго этажа, оборудованный металлическим противопожарным люком, оборудованный одним врезным замком и противопожарная вертикальная лестница, установленная на фасаде здания с северной стороны здания.

Подвальное помещение отсутствует.

Оконные проемы, расположенные по всему периметру здания – оконные проемы, пластиковый стеклопакет, частично деревянные с обычным остеклением, решеток нет.

На территории бесхозные строения отсутствуют.

### 2. Назначение объекта: образовательное учреждение.



3. Наличие ограждения: имеется забор по всему периметру территории школы, высотой 2,5 метра, изготовленный из металлических решетчатых панелей (3D), диаметр прутков 4мм., состояние: отличное, установлен в июле 2019 года.

- Сколько въездов на территорию, чем укреплены: на территорию имеется один въезд, оборудованный распашными металлическими воротами со стороны ул. Караванной, оборудованные электроприводом и одним навесным замком.

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): имеется две калитки: одна рядом с воротами, вторая за остановкой «Инженера Алиева», по ул. Караванной, оборудованные по одному навесному замку и задвижкой. Центральная калитка дополнительно оборудована электромагнитным замком и видеодомофоном.

4. Наличие КПП: один пост охраны, вахты, в холле первого этажа около центрального входа. Помещение охраны имеется, № 101 на первом этаже.

- система контроля доступом: установлен электромагнитный замок и видеодомофон на центральной входной группе и на центральной калитке с выводом на пост охраны;

- обслуживание: по заявке учреждения, при возникновении поломок, заключаются разовые договоры, ИП Русаков В.В.;

- оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями: имеется 1 ручной металлоискатель и 1 стационарный рамочный металлоискатель;

- досмотра автотранспорта: нет;

- наличие пропускной системы: работники и обучающиеся – визуально, посетители объекта – по документу, удостоверяющему личность, с записью в книге регистрации посетителей.

5. Наличие видеонаблюдения: система видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение всего 16 шт. – 9 наружных камер, расположенных по периметру здания и 7 внутренних.

- сколько всего видеокamer: 16/ рабочих 16 шт.

- сколько из них наружных: 9 шт.

- сколько из них внутренних: 7 шт.

- куда выходит система видеонаблюдения: видеоизображение с 12 шт. наружных и 5 шт. внутренних в онлайн-режиме выводится на монитор поста охраны, видеоизображение с 2 шт. наружных и 2 шт. внутренних в онлайн-режиме выводится на монитор в кабинете № 106 директора.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения – запись происходящих событий, сохраняется на жестком диске 40 дней, расположенном на посту охраны, в кабинете № 106 запись сохраняется на жестком диске 90 дней.

Обслуживание: по заявке учреждения, при возникновении поломок, заключаются разовые договоры, ИП Русаков В.В.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется с выводом в помещение (пост) охраны.

6. Пожарная сигнализация: имеется система автоматической пожарной сигнализации (обслуживание осуществляет – ООО «ПолиКом-А») и объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пультовую станцию сбора, хранения, анализа полученных с объекта данных расположенной в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» в ФГКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области (обслуживание осуществляет - ООО «Актай-Мониторинг».

7. Освещение территории: имеется подсветка здания над каждым входом, 3 прожектора во дворе здания, 2 со стороны входа на территорию, 3 со стороны улицы Караванной и 2 со стороны ул. Кутузова, все в исправном состоянии.

8. Оснащенность техническими средствами охраны:

8.1. Охранная сигнализация: отсутствует.

8.2. Оборудована тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Екатеринбург: стационарная кнопка на посту вахты;

- Наличие брелков: имеется 3 брелка, один на посту охраны, второй у директора, третий у дежурного администратора;

- Обслуживающая организация: ООО ЧО «ОСПАС-2».



10. Организация физической охраны: ООО ОА «ГАРАНТ»

наличие лицензии с открытым п. № 7 – есть;

- сколько постов, где расположены: один в холле первого этажа около центральной входной группы;

- часы охраны круглосуточно;

- вооружение и спецсредства – имеются (наручники, резиновая дубинка);

- средства связи – стационарный телефон.

11. Помещение для охраны на 1 этаже: имеется, помещение №101

В помещении для охраны система видеонаблюдения: имеется;

В помещении для охраны система ОС: нет;

В помещении для охраны система КТС: имеется (брелок).

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории):

1. Электрощитовая, расположенная на 1 этаже в коридоре около спортзала.

2. Теплопункт расположен в здании 1 этажа, с отдельным входом с восточной стороны здания.

3. Актный/спортивный зал расположен на 1 этаже здания.

4. Столовая расположена на 1 этаже здания.

12. Паспорт безопасности объекта: имеется, дата первого акта категорирования 10.01.2020г., дата согласования паспорта 04.02.2020г. По постановлению ПП РФ от 02.08.2019г. №1006. Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности) 3 (Три). Паспорт безопасности актуализирован, согласован:

в УВО ВНГ России по Свердловской области 14.05.2025г.;

в ГУ МЧС России по Свердловской области 03.06.2025г.

в УФСБ по Свердловской области 04.07.2025г.

Утвержден заместителем образования Свердловской области Е.М. Бирюк 09.07.2025 г.

**13. Ранее выявленные недостатки согласно требованиям ПП №1006.:**

1. Оборудовать объект системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта и ЧС с выводом в помещение охраны, срок до декабря 2021г., выполнено.

2. Оборудовать объект охранной сигнализацией (окна 1-го этажа, второго этажа вблизи пожарных лестниц, двери запасных выходов и в подвальные помещения) с выводом на пост охраны, срок до декабря 2022г. В работе (ООО «ПолиКом-А» ведется работа по разработке ПСД на монтаж охранной сигнализации. После разработки ПСД - направление в Министерство образования Свердловской области запроса на выделение дополнительного финансирования).

3. Оборудовать помещение охраны на первом этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, срок до декабря 2020г., выполнено.

4. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений, имеющих право на создание ведомственной охраны с открытым пунктом № 7 в лицензии, срок до декабря 2020г., выполнено.

5. Оборудовать объект передачей тревожного сообщения в подразделения ФСВНГ (вневедомственную охрану), срок до сентября 2020г., выполнено.

6. Установить дополнительное освещение территории (спортивной площадки и по периметру ограждения 5 шт.), срок до мая 2020г., выполнено.

7. Установить СКУД (электромагнитный замок с видеодомофоном, с выводом на пост охраны) на центральный вход, ворота и 2 калитки. 3 заключить договор на техническое обслуживание СКУД, срок до декабря 2021г., выполнено.

8. Оснастить объект ручными металлоискателями, срок до декабря 2020г., выполнено.

9. Дооборудовать объект системой 7 наружного и 5 внутреннего видеонаблюдения, с выводом на пост(помещение) охраны, с сохранением информации до 30 суток. Заключить договор на техническое обслуживание, срок до декабря 2021г., выполнено.



**14. Устраненные недостатки, по ранее выявленным недостаткам согласно требованиям ПП №1006:**

1. Объект оборудован системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе совершения или о совершении террористического акта и ЧС с выводом в помещение охраны.
2. Оборудовано помещение охраны на первом этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации.
3. Обеспечена охрана объекта сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений, имеющих право на создание ведомственной охраны с открытым пунктом № 7 в лицензии.
4. Объект оборудован передачей тревожного сообщения в подразделения ФСВНГ (вневедомственную охрану).
5. Установлено дополнительное освещение территории (по периметру ограждения 5 шт.).
6. Установлена СКУД (электромагнитный замок с видеодомофоном, с выводом на пост охраны) на центральный вход, ворота и 2 калитки. Договор на техническое обслуживание СКУД заключается по мере необходимости, разово.
7. Объект оснащен ручным и стационарным металлодетекторами.
8. Объект дооборудован системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, с выводом на пост(помещение) охраны, с сохранением информации до 30 суток. Заключен договор на техническое обслуживание.
9. Установлено дополнительное освещение территории (спортивной площадки и по периметру ограждения 5 шт.).

**15. Ранее выявленные и не устранённые недостатки согласно требованиям ПП №1006, срок которых истек:**

1. Оборудовать объект охранной сигнализацией (окна 1-го этажа, второго этажа вблизи пожарных лестниц, двери запасных выходов и в подвальные помещения) с выводом на пост охраны. Выполнение данной рекомендации на стадии разработки ООО «ПолиКом-А» ПСД на монтаж охранной сигнализации. После разработки ПСД - направление в Министерство образования Свердловской области запроса на выделение дополнительного финансирования).

**Рекомендации по вновь выявленным недостаткам согласно требованиям ПП № 1006:**  
отсутствуют.

Руководитель (представитель) объекта

УВО по городу Екатеринбургу –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»

 Н.В. Солнцева

 Ю.С. Решилина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 716455383911024633342339769422330336394534850033

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 25.02.2026 по 25.02.2027